

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βροχοπτώσεις 13ης–14ης Οκτωβρίου στην Ανατολική Θεσσαλία:

Ραγδαίο επεισόδιο στις Σποράδες, παρατεταμένη βροχή στο Πήλιο και ομαλή απορροή στα αστικά ρέματα του Βόλου

Συνεχής παρακολούθηση και παρεμβάσεις στις υποδομές αρμοδιότητας της Περιφέρειας

Σε συνεχή παρακολούθηση βρίσκονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι Σποράδες, το ανατολικό και το νότιο Πήλιο και η περιοχή του Βόλου, καθώς και τα αστικά ρέματα και οι σχετικές αντιπλημμυρικές υποδομές, μετά τις βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν από το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Το επεισόδιο σε αριθμούς

Οι μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών δείχνουν δύο διαφορετικά πρόσωπα του φαινομένου. Στις Σποράδες η βροχή ήταν ραγδαία και σύντομη, ενώ στο Πήλιο και στον Βόλο ήταν παρατεταμένη αλλά χαμηλής ωριαίας έντασης. Στο 24ωρο έως τις 08:40 της Τετάρτης καταγράφηκαν 209,6 mm στη Σκιάθο (144,2 mm στον σταθμό Ξάνεμος), 109,0 mm στην Αλόννησο, 112,4 mm στη Ζαγορά, 66,2 mm στην Πορταριά και 44,2 mm στον Βόλο.

Σποράδες

Στη Σκιάθο η κορύφωση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 23:20. Ο σταθμός κατέγραψε 59,2 mm σε μία ώρα και 123,4 mm σε τρεις ώρες, με στιγμιαίο ρυθμό έως 192 mm/h. Το ύψος σε μία ώρα επιβεβαιώνεται και από τον ανεξάρτητο σταθμό της ΕΜΥ στο νησί. Το μισό περίπου του 24ωρου ύψους είχε πέσει μέχρι τις 23:20 της Τρίτης. Στην Αλόννησο η κορύφωση ήρθε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στις 00:10, με 26,4 mm σε μία ώρα και 52,0 mm σε τρεις ώρες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του ύψους (96,8 mm από τα 109,0 mm) έπεσε μετά τα μεσάνυχτα. Για τη Σκόπελο δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις σταθμού στα δίκτυα που παρακολουθούμε.

Αυτοψίες και παρεμβάσεις στη Σκιάθο

Παρά τη μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης στη Σκιάθο, οι επιτόπιες αυτοψίες στα ρέματα του νησιού κατέγραψαν ικανοποιητική λειτουργία των κοιτών, χωρίς σημαντικά προβλήματα στα σημεία που ελέγχθηκαν. Οι κοίτες ανταποκρίθηκαν στην αυξημένη παροχή και η απορροή των υδάτων πραγματοποιήθηκε ομαλά. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιπλημμυρική προστασία του νησιού: η εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων, που αφορά το σύνολο της Σκιάθου, και η εργολαβία διευθέτησης ρεμάτων με στοχευμένες εργασίες στις περιοχές Τρούλος, Κουκουναριές και Αχλαδιές.

Ανατολικό και νότιο Πήλιο

Στο ανατολικό Πήλιο ο σταθμός της Ζαγοράς (υψόμετρο 505 m) κατέγραψε 112,4 mm σε 24 ώρες, με μέγιστη ένταση μόλις 10,2 mm σε μία ώρα. Η βροχή ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης και συνεχίστηκε με σχεδόν σταθερό ρυθμό: 71,6 mm έπεσαν μετά τα μεσάνυχτα και 21,8 mm τις τρεις τελευταίες ώρες έως τις 08:40, όταν ο ρυθμός ήταν 11,0 mm/h. Στο νότιο Πήλιο ο σταθμός της Αργαλαστής κατέγραψε 42,1 mm την Τρίτη και 54,7 mm την Τετάρτη έως τις 08:13, με μέγιστη ένταση 13,6 mm/h, δηλαδή 96,8 mm συνολικά. Στην Πορταριά (υψόμετρο 600 m) η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση ήταν 6,6 mm.

Η εικόνα αυτή, δηλαδή μεγάλο συνολικό ύψος με χαμηλή ένταση, είναι ευνοϊκότερη για τα ρέματα του Πηλίου από ένα επεισόδιο ίδιου ύψους που θα έπεφτε σε λίγες ώρες. Ο δείκτης πλημμυρικού κινδύνου των ρεμάτων της Μαγνησίας και των Σποράδων που τηρεί η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (στιγμιότυπο 07:53 της Τετάρτης, 174 ζώνες) δεν έδειξε καμία ζώνη σε επίπεδο

«Υψηλός»: 68 ζώνες ήταν «Μέτριος» (με την υψηλότερη τιμή, 51%, σε ρέματα του ανατολικού και νότιου Πηλίου), 88 «Χαμηλός» και 18 «Πολύ χαμηλός».

Αστικά ρέματα Βόλου

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του φαινομένου πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες αυτοψίες σε βασικά ρέματα της περιοχής, μεταξύ των οποίων ο Ξηριάς, ο Κραυσίδωνας, ο Άναυρος, καθώς και ρέματα στην Αγριά και στα Λεχώνια. Από την εικόνα που καταγράφηκε, η απορροή πραγματοποιήθηκε εντός των κοιτών χωρίς να διαπιστωθούν προβλήματα που να επηρεάζουν ουσιαστικά την παροχετευτική τους λειτουργία. Στον Κραυσίδωνα καταγράφηκε ροή εντός της κοίτης με αποθέσεις αδρανών και φερτών υλικών, στον Άναυρο χαμηλή στάθμη, ενώ στον Βρύχωνα στα Λεχώνια καταγράφηκε αυξημένη και θολή ροή κάτω από τη γέφυρα.

Στην περιοχή του Βόλου έως τις 08:40 της Τετάρτης είχαν καταγραφεί 44,2 mm στον Βόλο, 32,2 mm στο λιμάνι, 22,8 mm στο Πολυτεχνείο και 66,2 mm στην Πορταριά. Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση στην Πορταριά ήταν 6,6 mm, τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τα ενδεικτικά επίπεδα επαγρύπνησης που χρησιμοποιούνται για την επιχειρησιακή παρακολούθηση των ρεμάτων (40 mm σε μία ώρα ή 55 mm σε τρεις ώρες, για κορεσμένο έδαφος).

Στις 08:40 η βροχή συνεχιζόταν σε ασθενή ένταση, με ρυθμό 2,4 mm/h στον Βόλο, 7,2 mm/h στην Πορταριά και 11,0 mm/h στη Ζαγορά. Οι μέγιστες τιμές που καταγράφηκαν στην περιοχή του Βόλου παρέμειναν σημαντικά χαμηλότερες από τα ενδεικτικά επίπεδα επιχειρησιακής επαγρύπνησης που χρησιμοποιεί η ΑΔΠΠ για κορεσμένο έδαφος (40 mm σε μία ώρα ή 55 mm σε τρεις ώρες). Η παρακολούθηση παραμένει συνεχής, καθώς τα αστικά ρέματα του Βόλου έχουν γρήγορη υδρολογική απόκριση και μπορούν να αντιδράσουν μέσα σε λίγες ώρες σε μια νέα έντονη καταιγίδα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα αστικά ρέματα του Βόλου χαρακτηρίζονται από πολύ γρήγορη υδρολογική απόκριση. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, η αιχμή της παροχής μπορεί να εμφανιστεί περίπου 1,5 έως 3 ώρες μετά την έναρξη μιας έντονης βροχόπτωσης: περίπου 3 ώρες για τον Ξηριά, 2 ώρες για τον Κραυσίδωνα, 1 ώρα και 35 λεπτά για τον Άναυρο και 2 ώρες και 15 λεπτά για το ρέμα Παγασών. Επομένως, για την επιχειρησιακή ετοιμότητα δεν είναι καθοριστικό μόνο το συνολικό ημερήσιο ύψος βροχής, αλλά κυρίως η ένταση και η χρονική συγκέντρωση της βροχόπτωσης, καθώς και η κατάσταση του εδάφους.

Παρεμβάσεις και πρόληψη

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πραγματοποιεί και συνεχίζει παρεμβάσεις στα υδατορέματα και στα αντιπλημμυρικά έργα ευθύνης της. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε θέσης, καθαρισμό της κοίτης και των πρηνών, απομάκρυνση φερτών υλικών, προσχώσεων, απορριμμάτων και βλάστησης, καθώς και συντήρηση ή αποκατάσταση αναχωμάτων και λοιπών αντιπλημμυρικών έργων. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως στόχο τη διατήρηση της διαθέσιμης διατομής και της παροχετευτικότητας των ρεμάτων και τη μείωση του κινδύνου δημιουργίας τοπικών εμποδίων στη ροή.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις κρίσιμες διατομές, στις γέφυρες, στις στενώσεις και στα τεχνικά έργα, καθώς σε ένα ισχυρό πλημμυρικό επεισόδιο η μεταφορά λάσπης, κλαδιών, λίθων και λοιπών φερτών υλικών μπορεί να περιορίσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την ενεργό διατομή και να προκαλέσει τοπική ανύψωση της στάθμης. Τα υδρολογικά μοντέλα δεν μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως τέτοιες αποφράξεις ούτε τη λειτουργία του αστικού δικτύου ομβρίων, γεγονός που καθιστά απαραίτητες τις επιτόπιες αυτοψίες και τη συνεχή επιχειρησιακή παρακολούθηση.

Η καλή εικόνα των ρεμάτων κατά το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι θετική, δεν πρέπει όμως να οδηγεί σε εφησυχασμό. Η εμπειρία του Daniel έδειξε ότι σε ακραίες βροχοπτώσεις οι παροχές των βασικών ρεμάτων του Βόλου μπορούν να υπερβούν σημαντικά τις παροχές σχεδιασμού 100ετίας. Στην αναπαραγωγή του φαινομένου, οι αιχμές υπολογίζονται περίπου 1,4 έως 2,2 φορές πάνω από τις αντίστοιχες παροχές 100ετίας. Για τον λόγο αυτό, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν

αποτελούν μεμονωμένη ενέργεια αλλά διαρκή διαδικασία πρόληψης, η οποία συνδυάζεται με αυτοψίες, παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων και έλεγχο των κρίσιμων τεχνικών σημείων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει τις εργασίες και τους επιτόπιους ελέγχους στις υποδομές αρμοδιότητάς της, με προτεραιότητα στα σημεία όπου καταγράφεται αυξημένη ανάγκη παρέμβασης, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργικότητας των αντιπλημμυρικών υποδομών και την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και των υποδομών της περιοχής.

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν την προσέγγιση των κοιτών και των γεφυρών, να μη διασχίζουν πλημμυρισμένα οδοστρώματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα μηνύματα του 112.

Οι παραπάνω επιχειρησιακές εκτιμήσεις βασίζονται στις διαθέσιμες μετρήσεις μετεωρολογικών σταθμών και στα υδρολογικά μοντέλα που αξιοποιεί η ΑΔΠΠ. Στα αστικά ρέματα του Βόλου δεν υπάρχουν σταθμήμετρα για άμεση επαλήθευση παροχών· για τον λόγο αυτό η εικόνα συμπληρώνεται με επιτόπιες αυτοψίες και δεν υποκαθιστά τα επίσημα δελτία και τις προγνώσεις της ΕΜΥ.

Συνοπτικά στοιχεία σταθμών

Σταθμός	Υψόμετρο (m)	24ωρο έως 08:40 (mm)	Μέγ. 1 ώρας (mm)	Μέγ. 3 ωρών (mm)	Μέγ. στιγμιαίος ρυθμός (mm/h)
Σκιάθος	18	209,6	59,2	123,4	192
Σκιάθος-Ξάνεμος	25	144,2	49,0	94,0	202
Αλόννησος	50	109,0	26,4	52,0	195
Ζαγορά Πηλίου	505	112,4	10,2	27,4	29
Πορταριά	600	66,2	6,6	17,4	22
Βόλος	52	44,2	4,6	10,6	11
Βόλος-Λιμάνι	20	32,2	4,2	11,0	10
Βόλος-Πολυτεχνείο	9	22,8	4,0	9,6	9

Σταθμοί meteo.gr, 24ωρο έως 14/10 08:40 (σειρά 10 λεπτών). Η ώρα αναφέρεται στην Ελλάδα. Εσωτερική επεξεργασία της ΑΔΠΠ.


Φωτογραφικό υλικό από τις αυτοψίες

Ρέματα Σκιάθου

Φωτογραφικό υλικό από τις αυτοψίες στα ρέματα της Σκιάθου κατά το επεισόδιο της 13ης–14ης Οκτωβρίου 2026.



Ρέματα Σκιάθου – εικόνα από επιτόπια αυτοψία.



Ρέματα Σκιάθου – εικόνα από επιτόπια αυτοψία.



Ρέματα Σκιάθου – εικόνα από επιτόπια αυτοψία.



Ρέματα Σκιάθου – εικόνα από επιτόπια αυτοψία.



Ρέματα Σκιάθου – εικόνα από επιτόπια αυτοψία.



Ρέματα Σκιάθου – εικόνα από επιτόπια αυτοψία.

Αστικά ρέματα Βόλου και Λεχωνίων – πρωινή αυτοψία 14/10/2026



Κραυσίδωνας: ροή εντός της κοίτης, με αποθέσεις αδρανών και φερτών στον πυθμένα.



Κραυσίδωνας, πεζογέφυρα: ρηχή ροή, με αποθέσεις χαλικιών στις όχθες.




Άναυρος: ροή χαμηλής στάθμης στην κοίτη από σκυρόδεμα, με φερτά υλικά στον πυθμένα.



Άναυρος, δεύτερο σημείο: κοίτη με βλάστηση, χωρίς ορατή ροή τη στιγμή της λήψης.



Βρύχωνας (Λεχώνια): θολή ροή εντός της διευθετημένης κοίτης.



Βρύχωνας (Λεχώνια), γέφυρα: αυξημένη, θολή ροή κάτω από τη γέφυρα.